



- | | |
|--|---|
| 1. Воздушный ресивер (не входит) | 13. Провод подключения +12В |
| 2. Компрессор (не входит) | 14. Воздушная магистраль 1/4" |
| 3. Кран для слива конденсата | 15. Провод подключения подсветки манометра +12В (красный) |
| 4. Воздуховод от компрессора (не входит) | 16. Провод подключения подсветки манометра, масса (чёрный) |
| 5. Резьбовой фитинг 1/4" | 17. Клемма контактная, плоская "МАМА" |
| 6. Быстросъёмный разъем 1/4" | 18. Резьбовой переходник с 1/4" на 1/8" |
| 7. Резьбовой тройник "МАМА" 1/4" | 19. Контроллер давления |
| 8. Резьбовой тройник "ПАПА" 1/4" | 20. Клемма контактная, плоская "ПАПА" |
| 9. Клемма контактная, круглая (+12В) | 21. Изоляционное кольцо |
| 10. Провод к замку зажигания +12В | 22. Провод со встроенным предохранителем +12В к клемме аккумулятора |
| 11. Панель со встроенным манометром и переключателем | 23. Клемма контактная круглая +12В |
| 12. Разъем для подключения "МАМА" | |