

Pandora BAND

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интернет-адрес: alarmtrade.ru
Техническая поддержка: **8-800-700-17-18**
support@alarmtrade.ru
Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а

Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.V.00406/20



v 1.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руководство по эксплуатации	1 шт.
2. Капсула	1 шт.
3. Ремешок (чёрный)	1 шт.
4. Кабель для зарядки (USB - microUSB)	1 шт.
5. Упаковка	1 шт.

! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТАЦИЮ, АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наручный браслет предназначен для комфортного управления охранной системой Pandora/PanDECT.

! БРАСЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ УНИФИЦИРОВАННЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ – ЕГО РАБОТА ЗАВИСИТ ОТ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ. ДЛЯ РАБОТЫ БРАСЛЕТА В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА АВТОРИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ НАСТРОЙКУ СИСТЕМЫ: «ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕЛОК D030 В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ».

ДИСПЛЕЙ: OLED, 128x32
ИНТЕРФЕЙС: Bluetooth 5.0
ДАТЧИКИ: акселерометр
АККУМУЛЯТОР: Li-Po, 85 mAh
РАЗЪЁМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: microUSB

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР:** от -10° до +40°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP54

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поддержка систем доступна с версии ПО Bluetooth-модема:
v2.xx -> 2.23 и выше; v3.xx -> 3.14 и выше; v4.xx -> 4.07 и выше.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРАСЛЕТА

Для включения браслета нажмите и удерживайте кнопку ■ в течение 3 секунд, 8 секунд для выключения.

ПОДЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

На дисплее браслета отображена шкала индикации уровня заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если браслет не включается или индикатор заряда отображает низкое значение (10%).

- Извлеките капсулу из ремешка;
- подключите кабель с разъемом microUSB (меньший разъем) к капсуле, соблюдая его расположение;
- подключите кабель с разъемом USB к источнику питания (не входит в комплект), соблюдая его расположение;
- зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора заряда (100%);
- после полного заряда отсоедините кабель и установите капсулу в ремешок – браслет готов к работе.

ФУНКЦИИ КНОПКИ

НАЖАТИЕ	ФУНКЦИИ
■ коротко (зажигание выключено)	включение/выключение режима охраны
■ 1 секунда (двигатель запущен)	включение режима «Поддержка зажигания»
■ 2 секунды (охрана выключена)	внесение/изменение номера телефона владельца
■ 3 секунды (зажигание включено)	включение/выключение режима ТО
■ 3 секунды (браслет выключен)	включение браслета
■ 6 секунд (программирование)	запись браслета в память системы
■ 8 секунд (браслет включен)	выключение браслета
■ 10 секунд	обновление программного обеспечения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКТОГРАММЫ

 состояние режима охраны	 состояние связи
 текущее время	 уровень заряда
 шкала процесса	 счетчик шагов


! БРАСЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ СИНХРОНИЗИРУЕТ ВРЕМЯ ПО БАЗОВОМУ БЛОКУ СИСТЕМЫ И СЧИТЫВАЕТ ШАГИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ СЧЕТЧИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ (СБРОС СЧЕТЧИКА ПРОИСХОДИТ ПО ВРЕМЕНИ - 00:00).

ПИКТОГРАММЫ ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН

 датчик движения	 датчик наклона
 датчик удара (предупр. зона)	 доп. датчик (предупр. зона)
 датчик удара (основная зона)	 доп. датчик (основная зона)
 зажигание	 педаль тормоза
 капот	 багажник
 двери	 низкое напряжение


ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Загрузите мобильное приложение «Pandora Спец» или «Pandora BT» (iOS/Android) в смартфон или планшет, оснащённый модулем Bluetooth 4.0 и выше:

- откройте мобильное приложение, произведите поиск устройства;
- нажмите и удерживайте кнопку управления  в течение 10 секунд или при зажатой кнопке подключите питающий microUSB-кабель к капсуле;
- в мобильном приложении выберите обнаруженное устройство и начните обновление: «ИНТЕРНЕТ» – установка ПО через интернет-соединение; «ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР» – установка ПО из памяти смартфона (только для Android устройств).

! АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ [HTTPS://ALARMTRADE.RU](https://alarmtrade.ru) (РАЗДЕЛ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ «ПОДДЕРЖКА» -> «ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИ И ПО»).

ЗАПИСЬ БРАСЛЕТА

- В зависимости от таблицы программирования системы, перейдите в уровень №1 или №10.2.1 / 10.2.2 / 10.2.3 (см. руководство системы);
- на браслете нажмите и удерживайте кнопку управления  в течение 6 секунд;
- завершите процедуру записи (см. руководство системы) и выйдите из программирования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

Упаковщик _____
Подпись (личное клеймо)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель **Pandora Band**

Заводской номер _____

Дата покупки « _____ » _____ 20 _____ г

Штамп предприятия торговли

Подпись продавца _____